

「サインはVGA SMART」クイックガイド for PC


ドライバのインストール前に「サインはVGA SMART」をパソコンに接続しないで下さい。
必ず本書をよく読んで、取扱説明書の手順に従ってセットアップを行ってください。

STEP. 1

付属CDをCD-ROMドライブのトレイに挿入する。

詳細は取扱説明書をご覧ください

- WindowsVISTAでのドライバのインストール手順.... P5
- WindowsXPでのドライバのインストール手順..... P10
- Windows2000でのドライバのインストール手順..... P17



STEP. 2

セットアップウィザードが自動的に開きます。

セットアップウィザードが起動しないときは、付属CDのフォルダを開いて「launch.exe」をダブルクリックしてください。

「クリックするとインストールが始まります」をクリックします。

セットアップが開始されるので、画面の指示に従って、インストールを行ってください。

インストールの詳細については取扱説明書を参照してください。

「取扱説明書を開く(PDF形式)」をクリックすると、取扱説明書が表示されます。



画面の指示に従いドライバのセットアップを完了します。

詳細は取扱説明書をご覧ください


- WindowsVISTAでのドライバのインストール手順.... P5
- WindowsXPでのドライバのインストール手順..... P10
- Windows2000でのドライバのインストール手順..... P17

STEP. 3

「サインはVGA SMART」のD-SUB15pinコネクタにモニタのVGAケーブルを接続します。



DVIコネクタは接続できません




詳細は取扱説明書をご覧ください

- WindowsVISTAでのモニタの取り付け手順.... P7
- WindowsXPでのモニタの取り付け手順..... P13
- Windows2000でのモニタの取り付け手順..... P19

STEP. 4

「サインはVGA SMART」のUSB2.0コネクタをパソコンに接続します。



※ コンピュータに標準装備されたUSBポートに接続してご使用ください。それ以外のUSBポート（拡張されたUSBポートなど）での動作は保証していません。

USB2.0ポート

詳細は取扱説明書をご覧ください

- WindowsVISTAでのパソコンの取り付け手順.... P7
- WindowsXPでのパソコンの取り付け手順..... P13
- Windows2000でのパソコンの取り付け手順..... P19

STEP. 5

ハードウェアが検出され、自動的にドライバが設定されます。タスクバーに「UV」アイコンが表示されれば正常にセットアップが完了です。

「新しいハードウェアが見つかりました」の表示が出て、「サインはVGA SMART」でマルチモニタが出来ます。



詳細は取扱説明書をご覧ください

- 「UV」メニューの操作ガイド..... P26

困ったときは

※取扱説明書のトラブルシューティングやWebサイトのQ&Aをよくお読みください。

有限会社 海運 ユーザーサポート係

住所：〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町11-1 TEL：04-2928-6836

※日時によっては混み合う場合がございます。FAX またはe-mail でお問い合わせくださいますようお願いいたします。

FAX：04-2929-6297 e-mail：support@kaiaren.co.jp URL：http://www.kaiaren.co.jp/

※公式サイトでは本製品に関する情報を更新しています。ぜひご覧ください。サポート時間：11:00~18:00（土・日曜日、祝祭日を除く）

【パソコンを再起動します】